

PE/BRASS TRANSITION SDR11

- Złącze PE/mosiądz SDR11
- Переход ПЭ/латунь SDR 11

Male thread

Gwint zewnętrzny / Наружная резьба

Size / Wymiar Размер (mm)	Code Kod / код	Weight Waga / Вес (kg)	Packing / Pakowanie Упаковка
25 x 3/4"	AGZ025034	0,10	1
32 x 1"	AGZ032001	0,23	1
40 x 1 1/4"	AGZ040114	0,50	1
50 1 1/2"	AGZ050112	0,51	1
63 x 2"	AGZ063002	0,66	1
75 2 1/2"	AGZ075212	1,01	1
90 x 3"	AGZ090003	1,34	1
110 x 4"	AGZ110004	2,11	1



Female thread

Gwint wewnętrzny / Внутренняя резьба

Size / Wymiar Размер (mm)	Code Kod / код	Weight Waga / Вес (kg)	Packing / Pakowanie Упаковка
25 x 3/4"	AGW025034	0,10	1
32 x 1"	AGW032001	0,23	1
40 x 1 1/4"	AGW040114	0,50	1
50 1 1/2"	AGW050112	0,51	1
63 x 2"	AGW063002	0,66	1
75 2 1/2"	AGW075212	1,01	1
90 x 3"	AGW090003	1,34	1
110 x 4"	AGW110004	2,11	1



PE part of the fitting its designed for electrofusion or socket welding

Część PE kształtki nadaje się do zgrzewania elektrooporowego lub polifuzyjnego
Часть PE фитинга предназначена для электромужфтовой или стыковой сварки